

FIREMAN - buzo

Descripción

- 2 bolsillos delanteros,
- bordado "ATEX" en la manga derecha,
- bolsillo lateral,
- bolsillo porta metro,
- bolsillo para rodilleras con posición ajustable,
- 2 bolsillos traseros,
- cremallera YKK®
- 2 bolsillos delanteros con velcro,
- abertura rápida con snap
- corte ergonómico de las piernas y rodillas,
- puños regulables con velcro,
- sistema de ventilación trasero



Manutención

Lavar a máquina a una temperatura max de 60°C; No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; Permitido secado en secadora a temperatura reducida; Temperatura max de planchado 150 °C; Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina.



Cod.prod.

V262-0-02 Azul marino

Norma: EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015



EN ISO 11612:2015



EN 1149-5:2018



Tallas

46 - 66

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977 SECTION 10	Composición de las fibras	98% algodón - 2% carbono, con tratamiento retardante de llama	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	310 g/m ²	
	EN ISO 11612:2015 6.2 (ISO 17493)	Resistencia al calor 180°C	Aprobado Max restringimento: 1,1%	Requisitos a satisfacer según norma Ninguna capa puede inflamarse
				Ninguna capa puede gotear Ninguna capa encoge más del 5%

EN ISO 11612:2015 6.4.2 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión	urdimbre : -3.0% trama : -2,5%	±3%
EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025:Procedimiento A)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado como recibido	Aprobado Cumple PASS A1	<i>Ninguna probeta debe inflamarse hacia la parte superior o hacia los bordes</i>
EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025:Procedimiento A)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	Aprobado Cumple PASS A1	<i>Ninguna probeta debe formar agujero en ninguna capa, excepto la capa exterior del conjunto multicapa</i>
EN ISO 11612:2015 6.3.3 (ISO 15025:Procedimiento B)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado como recibido	Aprobado Cumple PASS A2	<i>Ninguna probeta debe inflamarse o gotear</i>
EN ISO 11612:2015 6.3.3 (ISO 15025:Procedimiento B)	Propagación limitada de llama, ignición superficial - Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	Aprobado Cumple PASS A2	<i>La media de los valores de postinflamación debe ser ≤ 2 s</i> <i>El valor de la media de postincandescencia debe ser ≤ 2 s</i>
EN ISO 11612:2015 6.5.1 (EN ISO 13934-1)	Resistencia a la tracción Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	urdimbre : 973 N trama: 743 N	≥ 300N
EN ISO 11612:2015 6.5.2 (EN ISO 13937-2)	Resistencia al tirón Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	urdimbre : 15 N trama : 17 N	≥ 10N
EN ISO 11612:2015 7.2 (ISO 9151)	Calor convectivo (letra código B) Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	Probeta HTI ₂₄ 1 6.0 s 2 6.0 s 3 5.9 s NIVEL B1	Nivel HTI ₂₄ B1 ≥ 4.0s B2 ≥ 10.0s B3 ≥ 20.0s
EN ISO 11612:2015 7.3 (EN ISO 6942: 2004 Method B a 20kW/m²)	Calor radiante (letra código C) Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	Probeta RHTI ₂₄ 1 13.9 s 2 14.6 s 3 13.3 s NIVEL C1	Nivel RHTI ₂₄ C1 ≥ 7.0s C2 ≥ 20.0s C3 ≥ 50.0s C4 ≥ 95.0s
EN ISO 11612:2015 7.5 (ISO 9185)	Proyecciones de hierro fundido (letra código E) Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	Probeta [g] 1 124 dañado 2 60 no está dañado 3 62 no está dañado 4 63 no está dañado 5 62 no está dañado NIVEL E1	Nivel Fe E1 ≥ 60g E2 ≥ 120g E3 ≥ 200g

	EN ISO 11611:2015 6.8 (ISO 9150)	Impactos de proyecciones de metales en fusión Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	CLASE 1 22 gotas de metal fundido	Clase 1 15 gotas de metal fundido para lo cual hay un aumento de temperature 40 K Clase 2 25 gotas de metal fundido para lo cual hay un aumento de temperature 40 K
	EN ISO 11611:2015 6.9 (ISO 6942)	Determinación de transferencia de calor radiante	CLASE 1 RHTI ₂₄ 13.9s	Clase 1: RHTI ₂₄ ≥ 7s Clase 2: RHTI ₂₄ ≥ 16s
	EN ISO 11611:2015 6.10 (EN 1149-2)	Resistencia eléctrica vertical Probado después del pretratamiento 50 ciclos de lavado EN ISO 6330-6N (60°C)	R = 5 x 10 ⁵ Ω	R > 10 ⁵ Ω
	EN 1149-5:2008 4.2.1 (EN 1149-3:2004)	Plazo de semi-atenuación de la carga Factor de protección	t50 < 0.01 s S = 0.81	t50 < 4s S > 0,2
FIREMAN	EN ISO 11612:2015 6.5.4 (EN ISO 13935-2)	Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre (método Grab)	400 N	≥ 225 N